

飲用水設備數量：共 45 臺  
 設備設置單位：幸安國小  
 設備負責人：總務處事務組長

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表  
 維護月份：112 年 9 月  
 連絡電話：校內分機#3301  
 設備管理人：總務處主任

、設備維護記錄：

| 編號 | 大樓  | 樓層 | 教室編號<br>(電話分機) | 安裝位置       | 清洗 | 濾芯更換 | 進排水及<br>電器運作巡檢 | 備註 | 維護人員簽名 |
|----|-----|----|----------------|------------|----|------|----------------|----|--------|
| 1  | 仁愛樓 | 1  | 3300           | 總務處        |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 2  | 仁愛樓 | 1  | 3704           | 家長會(室內)    |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 3  | 仁愛樓 | 1  | 3701           | 教研室(一)(室內) |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 4  | 仁愛樓 | 1  | 3100           | 教務處        |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 5  | 仁愛樓 | 1  | 2103           | 健康中心(室內)   |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 6  | 仁愛樓 | 2  | 2214           | 2F電腦教室     |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 7  | 仁愛樓 | 2  | 2210           | 圖書館        |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 8  | 仁愛樓 | 2  | 3000           | 校長室(室內)    |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 9  | 仁愛樓 | 3  | 3111           | 608班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 10 |     |    |                |            |    |      |                |    |        |
| 11 | 仁愛樓 | 3  | 2315           | 3F電腦教室     |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 12 | 仁愛樓 | 3  | 2308           | 605班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 13 | 建國樓 | 1  | 2117           | 201班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 14 | 建國樓 | 1  | 2119           | 203班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 15 | 建國樓 | 1  | 2113           | 102班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 16 | 建國樓 | 2  | 2218           | 107班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 17 | 建國樓 | 2  | 2220           | 潛能班(二)     |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 18 | 建國樓 | 2  | 2223           | 207班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 19 | 建國樓 | 3  | 2319           | 505班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 20 |     |    |                |            |    |      |                |    |        |
| 21 | 建國樓 | 3  | 2321           | 美勞教室(高)    |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 22 | 建國樓 | 3  | 2324           | 401班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 23 | 建國樓 | 3  | 2325           | 402班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 24 | 建國樓 | 4  | 2404           | 資優班        |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 25 | 建國樓 | 5  | 2502           | 音樂教室(中)    |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 26 | 建國樓 | B1 |                | 桌球室        |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 27 | 信義樓 | 1  | C122           | 幼兒體能室      |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 28 | 信義樓 | 2  | 2226           | 302班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 29 | 信義樓 | 2  | 2229           | 305班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 30 | 信義樓 | 2  | 2234           | 韻律教室       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 31 | 信義樓 | 3  | 2335           | 教研室(三)     |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 32 | 信義樓 | 3  | 2330           | 407班       |    | ✓    | ✓              |    |        |
| 33 | 信義樓 | 3  | 2327           | 404班       |    | ✓    | ✓              |    |        |



飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

|    |    |      |    |      |             |   |   |  |   |
|----|----|------|----|------|-------------|---|---|--|---|
| 32 | 34 | 活動中心 | B1 | 3801 | 游泳池         | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 33 | 35 | 仁愛樓  | 2  | 2207 | 會議室         | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 34 | 36 | 活動中心 | 2  | 3802 | 大門(向廚房)     | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 35 | 37 | 新生樓  | 2  | 2202 | 英語教室(二)     | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 36 | 38 | 新生樓  | 3  | 2302 | 諮商室         | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 37 | 39 | 信義樓  | 1  | C130 | 松鼠班(室內)     |   |   |  |   |
| 38 | 40 | 信義樓  | 1  | 3600 | 幼兒園(室內)     | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 39 | 41 | 信義樓  | 1  | C128 | 貓熊班(室內)     | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 40 | 42 | 信義樓  | 1  | C126 | 貓咪班(室內)     | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 41 | 43 | 信義樓  | 1  | C125 | 白兔班(室內)     | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 42 | 44 | 信義樓  | 1  | C124 | 大象班(室內)     | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 43 | 45 | 信義樓  | 1  | C123 | 企鵝班(室內)     | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 44 | 46 | 信義樓  | 1  | C121 | 海豚班(2歲)(室內) | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 45 | 47 | 信義樓  | 1  | 3600 | 幼兒園廚房開水機    | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 46 | 48 | 信義樓  | 1  | C130 | 松鼠班(彩虹廣場)   | ✓ | ✓ |  | ✓ |

設備維護單位：賀眾企業股份有限公司

電話：02-2561-9000#260

註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 除本總表外，並請於每台飲用水設備明顯處置放飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表。

## 二、最近1次水質檢驗紀錄

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

電話：22993939

| 日期   | 樣品編號及位置<br>(開水機不用水質檢驗) | 大腸桿菌群<br>檢驗值(單位)<br>(CFU/100mL) | 飲用水<br>水質標準  | 總菌落數<br>檢驗值(單位)<br>(CFU/mL) | 飲用水<br>水質標準 | 是否符合標準 |
|------|------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------|
| 9/14 | NPD23903745001(19號)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903745002(40號)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903745003(19號)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903745004(21號)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903745005(23號)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903745006(22號)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903745007(33號)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903745008(32號)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903746001(海豚班)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903746002(貓咪班)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |
| 9/14 | NPD23903746003(熊貓班)    | <1                              | 6(CFU/100mL) | <5                          | 100(CFU/mL) | 符合     |

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查並送校方1份存查。

維護廠商：

劉又豪

事務組長：

事務組長楊宇傑

總務主

總務處羅成泰  
教師兼主任